

PRO100 - ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES EN AEROSOL (12uds)

PROPIEDADES:

Deja una fina y transparente película que repele el polvo y la suciedad, dejando las superficies con un magnífico brillo. Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el rayado. No amarillenta con el tiempo, ni altera el color de las superficies. No estóxico ni ataca los materiales. El brillo y suavidad permanecen, facilitando las operaciones de limpieza y mantenimiento.

APLICACIONES:

El abrillantador es un producto para limpiar, proteger y renovar vinilos, mármoles, acero inoxidable, piezas de plástico, fórmicas, etc... Amplias aplicaciones tanto en el hogar como en el automóvil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Ambar.
Olor:	Agradable.
d =	0.809 +- 0.020 gr/cc

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Abrillantado y limpieza de superficies, techos de vinilo, asientos de skay y simil cuero, tabliers, piezas de plástico, cromados, mármol, formica, muebles lacados, acero inoxidable, etc. Pulverizar una pequeña cantidad de producto directamente sobre la superficie con una separación de unos 20-25 cm., frotar y esparcir el producto con un paño limpio y seco. Para posteriores limpiezas de las superficies tratadas, es suficiente pasar ligeramente un trapo ya que el polvo y la suciedad no llegan a adherirse.

PRECAUCIONES:

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.